

—建築物石綿含有建材調査・分析を開始しました—

事前調査～分析までのプロセス

事前調査

建築物石綿含有建材調査者 5名在中

手順1

書面調査①
H18.9.1以降 着工部位か

手順2

書面調査②
現地で目視調査

手順3

各建材について判断
(製品を特定)

手順4

試料採取

手順5

分析

分析

石綿障害予防規則第3条第6項
にもとづく分析調査者 2名在中

手順1

ご依頼

手順2

サンプル採取

手順3

検査
偏光顕微鏡法(JIS A 1481-1)

手順4

速報
ご報告

問い合わせは、下記までご相談ください



かけがえない水・叡知と技術でリサイクル

東北環境開発株式会社

本社 〒997-0845 山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

TEL:0235-24-3110 FAX:0235-24-3859

担当部署 営業部・環境分析センターまで